

Step 5 Accendere il dispositivo



10 Premere il pulsante blu per qualche secondo fino a che il logo "Itamar medical" appare sullo schermo.

11 Alla fine di un breve test apparirà la scritta "GOOD NIGHT!" (Buonanotte)
Tempo trascorso: ore:minuti
"Recording..." (In fase di registrazione...)
Ora sei pronto per il sonno

In caso di problemi apparirà la scritta:
"TEST ABORTED" (Test fallito)

Nota bene:

lo schermo a LCD si spegnerà dopo un minuto.

Ogni volta che si preme il pulsante, lo schermo a LCD si accende per un minuto.

Note sul braccialetto a prova di manomissione

In caso ci si dimentichi di connettere il braccialetto prima di accendere il **WatchPAT™**, si riceverà il seguente messaggio: 'connect bracelet' (collega il braccialetto) 'TEST ABORTED'.

Il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo un minuto.

Accertarsi di aver ben collegato il braccialetto e accendere di nuovo il dispositivo.

Durante la notte

Se ci si alza durante la notte, non rimuovere né il dispositivo né i sensori.



In caso di fastidio non tollerabile al dito rimuovere il dispositivo e contattare il proprio referente medico.

Step 6 Il mattino successivo



- Il dispositivo **WatchPAT™** non può essere spento
- Rimuovere i sensori dalla mano e dal collo
- Riporre tutti i componenti nella valigetta **WatchPAT™**

Nel caso sia stato utilizzato il braccialetto a prova di manomissione

- Disconnettere il braccialetto dal cavo che lo collega al **WatchPAT™**

Tagliare il braccialetto lungo la linea tratteggiata utilizzando delle forbicine e riporlo nella valigetta insieme agli altri componenti.

Importante!

Il **WatchPAT™** non causa alcun disagio o dolore. In caso di dolore al polso o al braccio, allentare il cinturino. Se il fastidio non si allevia immediatamente, contattare il proprio referente medico.

- Non cercare di collegare/scollegare nessun componente del dispositivo.
- Non introdurre nell'unità oggetti esterni.
- Non collegare il **WatchPAT™** ad una presa elettrica o ad altro dispositivo, apparecchiatura o computer.
- Evitare di risolvere da soli qualunque tipo di problema.

Nota bene

Le immagini della presente guida sono relative all'applicazione sulla mano sinistra.



Guida Step-by-Step

WatchPAT™ Unified



Per il video tutorial visita:
<http://www.itamar-medical.com/patientvideounified>


Questa guida all'uso consentirà ai pazienti di utilizzare **WatchPAT™** agevolmente da casa propria.

Si tratta di una guida rapida, da utilizzare solo dopo che l'operatore sanitario avrà spiegato al paziente come applicare e far funzionare il dispositivo.

Prima di applicare il WatchPAT™:

- Togliere indumenti stretti, anelli, orologi ed altri oggetti dalla mano non dominante.
- Accertarsi che l'unghia dell'indice sia corta.
- Rimuovere unghie artificiali o eventuale smalto.

Applicare e quindi azionare il dispositivo solo dopo essersi coricati.



La valigetta include:

- La presente guida
- Dispositivo con sonda uPAT®
- Sensore per la posizione del corpo e per il russamento (opzionale)
- Braccialeto a prova di manomissione (opzionale)
- Cavetto per braccialeto a prova di manomissione (opzionale)

- A. Pulsante 'ON'
- B. Sensore per la posizione del corpo e per il russamento
- C. Sonda uPAT®
- D. Cavetto per braccialeto a prova di manomissione
- E. Braccialeto a prova di manomissione



Step 1 Applicare il sensore per la posizione del corpo e per il russamento

Step 1 Opzionale - NOTA: Se non si utilizza il sensore, passare allo Step 2



1 Infilare il sensore per la posizione del corpo e per il russamento nella manica del pigiama fino a raggiungere l'apertura del collo.



2 Rimuovere la pellicola protettiva dell'adesivo posto sul sensore.



3 Attaccare il sensore sul torace, subito sotto l'incavo soprasternale (la figura umana stilizzata deve essere in linea con il proprio corpo).



4 Fissare il sensore con del nastro medicale.

Nota bene
È consigliato applicare il sensore ponendosi di fronte ad uno specchio. Se necessario, tagliare o rasare i peli.

Step 2 Applicare il WatchPAT™



5 Il dispositivo deve essere applicato alla mano non dominante. Posizionare il dispositivo su una superficie piana e con lo schermo rivolto verso il basso, inserire il polso e chiudere il cinturino. Non stringere troppo la chiusura.



Step 3 Collegare il braccialeto a prova di manomissione

Step 3 Opzionale - NOTA: se non si usa il braccialeto, passare allo Step 4



Nota bene: il braccialeto deve essere preventivamente applicato da un tecnico autorizzato.

6 Accertatevi che il cavo con i bottoncini rosso e bianco sia ben collegato alla presa posta sul **WatchPAT™**.

7 Collegare i fili bianco e rosso ai corrispondenti punti bianco e rosso del braccialeto. Accertatevi di udire un chiaro "click" quando chiudete il connettore.

Step 4 Applicare la sonda uPAT®



8 Inserire il dito indice all'interno della sonda fino a toccare la parte finale.



9 Staccare e rimuovere gradualmente la linguetta presente sull'estremità mentre si preme con la punta della sonda su una superficie dura.



Drim di Danilo Renditiso
via Giuseppe Taverna 60, 00135 Roma
Tel. 348 74 08 398
oltreholter@gmail.com
www.oltreholter.it